

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Основное подразделение: Генеральный директор (рм 1)	выполнить реконструкцию системы общего освещения в кабинете генерального директора	нормализация освещенности			
Основное подразделение: Финансовый директор (рм 2)	заменить перегоревшие лампы в светильниках (кабинет финансового директора)	нормализация освещенности			
Основное подразделение: Юрисконсульт (рм 6)	выполнить реконструкцию системы общего освещения в кабинете инженера по надзору за строительством - юрисконсульта	нормализация освещенности			
Основное подразделение: Инженер по надзору за строительством (рм 7)	выполнить реконструкцию системы общего освещения в кабинете инженера по надзору за строительством - юрисконсульта	нормализация освещенности			


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Солодянкин Константин Сергеевич Генеральный директор 02.04.2019
 (подпись) (ФИО) (должность) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Урюпин Василий Владимирович Финансовый директор 02.04.2019
 (подпись) (ФИО) (должность) (дата)

 Чернявский Евгений Вячеславович Юрисконсульт 02.04.2019
 (подпись) (ФИО) (должность) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда - ООО «Лаборатория «Техноконсалт»
 Бондарь Екатерина Алексеевна эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1103) 20.03.19
 (подпись) (ФИО) (должность) (дата)